

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.

หมายเลข คณ. 8415 - C - 62 - P - 1793

1.

ชื่อ สป. แผ่นกรองครอบจุก
หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเครื่องกรองฝุ่นสารเคมีและฝุ่นละอองในอากาศ ใช้ครอบจุกขณะปฏิบัติงาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยใยสังเคราะห์ จะต้องมีความเหนียว ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย

1.2.2 ครอบได้ทั้งจุกและปาก และแนบสนิทกับใบหน้า ไม่บังสายตา ในขณะที่ปฏิบัติงาน และหายใจได้สะดวก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เป็นสีขาว รูปนูนหลังเต่า มาพร้อมสายรัดศีรษะ

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ


เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทันที

4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ. 
(พรชัย เศรษฐบุตร)

ผอ.กวก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ปฏิวัติ มุลาสิน)

อจ.ทน.ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผวพ.กวก.วศ.ทบ./กรรมการ/เลขานุการ

ร.ต.หญิง 
(กาญจนา เชยชื่นกลิ่น)

ประจำแผนก ผวก.กวก.วศ.ทบ. ชรก.
ผตท.กวก.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

สำเนาถูกต้อง

01 พ.ค. 2562

/คณะกรรมการ...

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

ชื่อ สป.

แผนกรงครออบจุมก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ. ของ ทบ.

พล.ต.

ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(นรินทร์ เกษรณัง)

พ.อ.

ผอ.กอง วศ.ทบ./กรรมการ

(อัครินทร์ วงศ์หาวิมาย์)

พ.ท.

หน.กบ.ทบ./กรรมการ

(พลเก่า สีนพุดผล)

๐๑ พ.ค. ๒๕๖๒

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(กฤติเดช เหมะจุลิน)

ประจำแผนกฯ

๑๑ / ส.ค. / ๖๐๗

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษั)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย วศ.

หมายเลข คณ. 6680 - C - 64 - S - 0004

ชื่อ สป. เกจปรับแรงดันก๊าซอะเซทิลีน

2.

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเกจสำหรับวัดและปรับแรงดันก๊าซอะเซทิลีน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ระบบการทำงานเป็นแบบจังหวะเดียว (Single Stage)

1.2.2 รองรับแรงดันขาเข้าได้ไม่น้อยกว่า 20 บาร์

1.2.3 รองรับการปรับแรงดันสูงสุดในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 1.5 บาร์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีเกจปรับแรงดันสำหรับก๊าซอะเซทิลีน แบบ 2 หน้าปัด ที่ใช้แสดงปริมาณแรงดันเข้าและออก มีหน่วยเป็นบาร์ (Bar) และปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI)

1.3.2 มีที่ปรับปริมาณการไหลของก๊าซ

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถป้องกันการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง และป้องกันการเกิดสนิมได้

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ


เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและสามารถใช้งานได้ทันที

4. วิธีการตรวจสอบ


4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ. 
(พรชัย เศรษฐบุตร)

ผอ.กก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.หญิง 
(ศุจิรัตน์ ปุยะกุล)

หน.ผวพ.กก.วศ.ทบ./กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท. 
(ถนอมเดช เหมะจุลิน)

ประจำแผนก ผลปร.รง.ชย.น.กรชย.ศชส.สพ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

20 มี.ค. 2564

/คณะกรรมการ...

ข้อ สป. เกจปรับแรงดันก๊าซอะเซทิลีน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.

พ.อ.



รอง จก.วศ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการ

(สมภพ ศรีศิริ)

พ.ท.



หน.ผกบ.กผค.วศ.ทบ./กรรมการ

(ชินชาติ พิทยานนท์)

ร.ท.



ครู ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่

(นรินทร์ รักษาจิตร)

ผตก.รร.วศ.ทบ./กรรมการ

ร.ท.



ประจำแผนก ผลปร.รง.ชย.น.กรชย.ศชส.สพ.ทบ./

(กฤติเดช เหมะธูลิน)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.



ประจำแผนก ผตท.กวก.วศ.ทบ. ช่วยราชการ

(สมชาย วจนศิริกุล)

ผชบร.กค.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.



นขร.ร้อยวศ.๑ และ รรท.น.ชุด ตอนเครื่องทำวัน

(พิชัย มูลขัติ)

ที่ ๒ มว.คว้น ร้อย.วศ.๑ ช่วยราชการ

ผชบร.กค.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 มี.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.



(กฤติเดช เหมะธูลิน)

ประจำแผนก

๖๖ / ๓.๓ / ๖๖

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง



(ศรีอุทัย กระตุกษ์)

ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.

คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย วศ.

หมายเลข คณ. 6680 - C - 64 - S - 0003

ชื่อ สป. เกจปรับแรงดันก๊าซออกซิเจน

หน่วยนับ ชุด

3.

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเกจสำหรับวัดและปรับแรงดันก๊าซออกซิเจน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ระบบการทำงานเป็นแบบจังหวะเดียว (Single Stage)

1.2.2 รองรับแรงดันขาเข้าได้ไม่น้อยกว่า 200 บาร์

1.2.3 รองรับการปรับแรงดันสูงสุดในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 4 บาร์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีเกจปรับแรงดันสำหรับก๊าซออกซิเจน แบบ 2 หน้าปัด ที่ใช้แสดงปริมาณแรงดันเข้าและออก มีหน่วยเป็นบาร์ (Bar) และปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI)

1.3.2 มีที่ปรับปริมาณการไหลของก๊าซ

2. การบรรจุและหีบห่อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถป้องกันการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง และป้องกันการเกิดสนิมได้

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและสามารถใช้งานได้ทันที

4. วิธีการตรวจสอบ

4.1 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 1, 2 และ 3

4.2 ตรวจสอบโดยการทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย วศ.

พ.อ.

ผอ.กวก.วศ.ทบ./ประธานกรรมการ

(พรชัย เศรษฐบุตร)

พ.อ.หญิง

(ศิริรัตน์ ปุยะกุล)

ทน.ผวพ.กวก.วศ.ทบ./กรรมการ/เลขานุการ

ร.ท.

(กฤติเดช เหมะฐลิน)

ประจำแผนก ผลปร. รง.ชย.น.กรชย.ศชส.สพ.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

สำเนาถูกต้อง

28 มี.ค. 2564


/คณะกรรมการ...


ร.อ.หญิง


(ศรีอุทัย กระตุกษ์)


ประจำแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย วศ.


พ.อ.  รอง จก.วศ.ทบ.(๑)/ประธานกรรมการ
(สมภพ ศรีศิริ)

พ.ท.  ทน.ผกบ.กผค.วศ.ทบ./กรรมการ
(ชินชาติ พิทยานนท์)

ร.ท.  ครู ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ. ปฏิบัติหน้าที่
(นรินทร์ รักษาจิตร) ผตท.รร.วศ.ทบ./กรรมการ

ร.ท.  ประจําแผนก ผลปร.รง.ชย.น.กรชย.ศชส.สพ.ทบ./
(กฤติเดช เหมะจุลิน) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.  ประจําแผนก ผตท.กวก.วศ.ทบ. ช่วยราชการ
(สมชาย วจนศิริกุล) ผชบร.กค.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ท.  นขร.ร้อย.วศ.๑ และ รรท.ทนชุด ตอนเครื่องทำควัน
(พิชัย มูลขัติ) ที่ ๒ มว.คว้น ร้อย.วศ.๑ ช่วยราชการ
ผชบร.กค.วศ.ทบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

30 ธ.ค. 2564

สำเนาถูกต้อง
ร.อ. 
(กฤติเดช เหมะจุลิน)
ประจําแผนกฯ
๖๖ / ๑.๑. / ๖๖

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(ศรีอุทัย กระตุกษ)
ประจําแผนก ผจท.ศชส.สพ.ทบ.